

**Arte**  
**SAVONA**

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona  
Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096  
<http://www.artesyv.it> - [info@artesyv.it](mailto:info@artesyv.it) - [posta@cert.artesyv.it](mailto:posta@cert.artesyv.it)

Savona, data del protocollo

ORDINATIVO DIRETTO N. 5<sup>8</sup>  
del 14 5 MAG. 2017

**Oggetto:** Lavori relativi alla sostituzione dell'attuale regolatore di velocità nel locale argano, stesura della linea d'alimentazione, sostituzione della funicella in acciaio per il collegamento tra cabina mobile ed il dispositivo di controllo della velocità d'esercizio e sostituzione del tenditore di rinvio in fossa per impianto ascensore sito in Savona via QUINTANA civ. 15.

**CIG:** Z6E1E98DB6 - **ditta:** ditta: RI.VA. Ascensori con sede in Savona - **importo:** € 790,00

La sottoscritta Avv. Sabrina Petroni, nella sua qualità di Dirigente, verificata la disponibilità di bilancio per la somma di Euro 790,00 (diconsi euro SETTECENTONOVANTA/00) oltre IVA

#### **PREMESSO**

- che la Ditta RI.VA. Ascensori s.n.c., con sede a Savona via Albenga 12 c.f. e P.IVA 00951850098, titolare del contratto di manutenzione dell'impianto ascensore sito in Savona, via QUINTANA civ. 15, con nota recepita al prot. ARTE al n. 5642 in data 15/05/2017, segnalava di aver dovuto bloccare il funzionamento, ponendo fuori servizio l'impianto ascensore in oggetto, in quanto durante la periodica visita di manutenzione ordinaria dell'impianto il tecnico ha riscontrato il mancato funzionamento del limitatore di velocità posto nel locale macchine.  
Tale provvedimento si è reso necessario in quanto il guasto coinvolge un'apparecchiatura di sicurezza e un presupposto fondamentale per l'incolumità delle persone, nonché per il mantenimento in esercizio dell'impianto ascensore.
- che nella citata comunicazione la ditta manutentrice dell'impianto indica che, al fine di rimettere in funzione l'ascensore si rende necessario procedere alla sostituzione dei seguenti componenti:
  - sostituzione dell'attuale regolatore di velocità nel locale argano, con altro conforme alle nuove Normative Europee EN81.1:2010 e certificato CE, dotato di gola di prova, atto ad intervenire entro i limiti di sicurezza;
  - stesura della linea d'alimentazione per il comando elettrico a distacco obbligato in caso di intervento per eccesso di velocità in salita dell'impianto ascensore;
  - sostituzione dell'attuale funicella in acciaio per il collegamento tra cabina mobile e dispositivo di controllo della velocità d'esercizio;
  - sostituzione del tenditore di rinvio posizionato in fossa, completo di contatto elettrico a distacco obbligato in caso di allungamento della funicella;
- che l'esecuzione dell'intervento sopra descritto viene quantificato in Euro 790,00 oltre IVA;
- che risulta necessario provvedere all'intervento al fine di poter rimettere in funzione il prima possibile l'impianto ascensore in uno stabile di ben otto piani;
- che il preventivo di Euro 790,00 oltre IVA della Ditta RI.VA. Ascensori s.n.c è valutato congruo.

#### **CONSIDERATO**

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento Proponente e del Dirigente conflitto di interessi di cui al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE Savona;

### DATO ATTO

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex L. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste;

### DISPONE


- ai sensi dell'art. 36 e art 216 comma 9 del D.lgs n 50/2016 e del decreto dell'Amministratore Unico n 116 del 17/05/2016;
- su proposta del Responsabile del Procedimento, geom. Nicolò Arimondo del Servizio tecnico dell'azienda, nominato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 243 del 13/09/2016:

di autorizzare i lavori sopra descritti alla ditta RI.VA. Ascensori s.n.c., con sede a Savona via Albenga 12 c.f. e P.IVA 00951850098, per l'importo di Euro 790,00 oltre IVA.

Dà mandato agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Nicolò Arimondo



IL DIRIGENTE

Avv. Sabrina Petroni



IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

geom. Costanza Faroppa



Per l'impegno di  
spesa:

conto: 52.070.20207

Firma

